

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	109022337
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	KUUR
Esmase kasutuselevõtu aasta	1988
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Mesitaru
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	22
Maapealsete korruste arv	1
Suletud netopind (m ²)	19,2
Maht (m ³)	40

Märkused ehitise kohta

Toimiku kohta on hooneregistris v

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12744	Elamu, kooli vms abihoone		19.2
KOKKU (m ²)			19.2

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
31701:001:0288	Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Mesitaru

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Rapla maakond, Kohila vald, Hageri küla, Mesitaru

Ruumikuju nr

1

Üldandmed

Ruumikuju kood	109022337
Nähtus	HOONE

ADS andmed

ADS-OID	ME00924643
---------	------------

	ADS vers.id	9216677
	ADS liik	ME
Geomeetria		
	Geomeetria moodustusviis	ruumikuju puudub

Konstruksioonid ja materjalid

	Vundamendi liik	vaivundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal		puit
	Välisseina liik	puit
Katusekatte materjal		eterniit
	Elektrisüsteemi liik	puudub
	Veevarustuse liik	puudub
	Kanaliseerimise liik	puudub
	Soojusvarustuse liik	puudub
	Soojusallikas	puudub
	Energiaallikas	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu		puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0