

## Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

## Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	115010805
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	saun-kuur
Esmase kasutuselevõtu aasta	1929
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hellamaa küla, Nälbi
Seisund	kasutusel

## Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m <sup>2</sup> )	30
Maapealsete korruste arv	1
Suletud netopind (m <sup>2</sup> )	25,8
Maht (m <sup>3</sup> )	65

### Märkused ehitise kohta

Andmed hooneregistris kontrollitud.

## Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m <sup>2</sup> )	Mitteeluruumide pind (m <sup>2</sup> )
12744	Elamu, kooli vms abihoone		25.8
KOKKU (m <sup>2</sup> )			25.8

## Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
20501:001:0040	Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hellamaa küla, Nälbi

### Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6534066.15	438462.62	2. 6534058.65	438464.63	3. 6534059.44	438467.62
4. 6534067.07	438465.73	5. 6534066.15	438462.62		

### Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hellamaa küla, Nälbi

Ruumikuju nr  
1

### Üldandmed

Ruumikuju kood 115010805  
Nähtus HOONE

### ADS andmed

ADS-OID ME01179385  
ADS vers.id 9812694  
ADS liik ME

### Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind  
Geomeetria moodustusviis digitud

## Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik madalvundament  
Kande- ja jäigastavate konstruksioonide materjal puit

Välisseina välisviimistluse materjal puit

Välisseina liik puit

Katuste ja katuselagede kandva osa materjal puit

Vahelagede kandva osa materjal puit

Katusekatte materjal katus\_kate/90/

Elektrisüsteemi liik puudub

Veevarustuse liik puudub

Kanaliseerimise liik puudub

Soojusvarustuse liik puudub

Soojusallikas puudub

Energiaallikas puudub

Võrgu- või mahutigaasi olemasolu puudub

### Täiendavad andmed

Liftide arv 0