

## Ait (EHR kood 111001977)

### Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise liik	Hoone
Ehitise nimetus	ait
Ehitisregistri kood	111001977
Omandi liik	kinnisasi
Ehitise seisund	Olemas
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Valga maakond, Tõrva vald, Kirikuküla, Linnuse

### Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Elamu, kooli vms abihoone (12744) 24,5
<b>Eluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>
<b>Mitteiluruumide pind kokku</b>	<b>24,5</b>

**Ehitise mõõtmed**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Ehitisealune pind (m2)	27,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	24,5
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	66,0
Maapealse osa maht (m3)	

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	bituumen või PVC plaat või rullmaterjal

**Ehitise tehnilised näitajad**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Elektrisüsteemi liik	puudub
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistasiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallika liik	puudub
Energiaallika liik	puudub
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	0

**Ehitise asukoht**

<b>Kuju nr</b>	<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	
	Tüüp	
	Koordinaadid	
	Kuju aadressid	Valga maakond, Tõrva vald, Kirikuküla, Linnuse

**Ehitisel on 1 kuju**