Elamu (EHR kood 112003390)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2
Ehitisregistri kood	112003390
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	elamu
Omandi liik	kinnisasi
Kultuuriväärtus	
Kaitsekategooria	
Esmane kasutusaasta	1935
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	jah

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m2)	Muu kolme või enama korteriga elamu (11222) 248,4
Eluruumide pind kokku	**248,4**
Mitteeluruumide pind kokku	**0,0**

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	168,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	0,0
Toatemperatuuriga pind (m2)	0,0
Suletud netopind (m2)	255,5
Üldkasutatav pind (m2)	7,1
Tehnopind (m2)	0,0
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	

Näitaja	EHR andmed
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	1 040,0
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	krohv
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	eterniit

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanalisatsiooni liik	võrk
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiakandja liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Majapidamisgaas	
Liftide arv	0

Energiamärgised

Jrk	Energiamärgise liik	Energiamärgise number	Energiaklass
1	Kaalutud energiaerikasutuse energiamärgis	2511584/05092	G

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6460020.51 595379.83 2. 6460014.45 595379.65 3. 6460014.66 595372.35 4. 6460005.03 595372.04 5. 6460004.64 595385.50 6. 6460020.34 595385.97 7. 6460020.51 595379.83
	Kuju aadressid	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2

Ehitisel on 1 kuju

Hooneosad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Hooneosa tüüp	Üldkasutatav pind
	Sissepääsu korrus	
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Osa nimetus	Üldkasutatav ala
	Kasutamise otstarve	Muu kolme või enama korteriga elamu
	Hooneosa aadress	
	Hooneosa pind (m2)	7,1
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit
1	Hooneosa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2-1
	Hooneosa pind (m2)	36,2
	Köetav pind (m2)	36,2
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	1
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
2	Hooneosa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2-2
	Hooneosa pind (m2)	84,4
	Köetav pind (m2)	84,4
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	4
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš; saun
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit
3	Hooneosa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	2
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2-3
	Hooneosa pind (m2)	33,2
	Köetav pind (m2)	33,2
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	1
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit
4	Hooneosa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	2

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2-4
	Hooneosa pind (m2)	20,7
	Köetav pind (m2)	20,7
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	1
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit
5	Hooneosa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	2
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla, Kiriku tee 2-5
	Hooneosa pind (m2)	73,9
	Köetav pind (m2)	73,9
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	3
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumide liik	vesiklosett
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš; saun
	Majapidamisgaas	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiakandja liik	elekter; segapuit
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	5, 248,4
	Kokku mitteeluruume,	0,

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	pind (m2)	0,0
	Kokku üldkasutatavat pinda, pind (m2)	1, 7,1
	Kokku tehnopinda, pind (m2)	0, 0,0
	Hooneosade pind kokku (m2)	255,5
	Köetav pind (m2)	248,4
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	10
	Köökide arv	5
	Avatud köökide arv	0