

Saun (EHR kood 110025644)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Põlva maakond, Põlva vald, Säässaare küla, Tammiku
Ehitisregistri kood	110025644
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	saun
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1900
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m2)	Elamu, kooli vms abihoone (12744)
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteiluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	24,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	18,7
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	54,0
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	eterniit

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistasiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	0

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6450340.83 687519.05
		2. 6450343.03 687513.09
		3. 6450338.16 687511.29
		4. 6450335.96 687517.25
		5. 6450340.83 687519.05
	Kuju aadressid	Põlva maakond, Põlva vald, Sässaare küla, Tammiku

Ehitisel on 1 kuju