

Internaat (EHR kood 105013249)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Lääne maakond, Haapsalu linn, Panga küla, Internaadi/1
Ehitisregistri kood	105013249
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Internaat
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1906
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m ²)	Lastekodu (11314)
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteeluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	370,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	398,7
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	1 786,0
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	looduslik kivi
Välisseina liik	looduslik kivi
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	eterniit

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne
Kanalistatsiooni liik	lokaalne
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	
Liftide arv	0

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6520802.14 475333.51 2. 6520794.97 475336.40 3. 6520801.87 475353.54 4. 6520798.57 475354.86 5. 6520800.60 475359.94 6. 6520803.91 475358.61 7. 6520806.87 475366.00 8. 6520820.30 475360.62 9. 6520811.22 475338.09 10. 6520805.00 475340.60 11. 6520802.14 475333.51
	Kuju aadressid	Lääne maakond, Haapsalu linn, Panga küla, Internaadi/1

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	2
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Ruumikuju automaatne kanne Maa-ameti infosüsteemist
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	43,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	2
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Gaasipaigaldis	
	Soojusvarustuse liik	kohtküte
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	1, 43,3
	Kokku mitteiluruume, pind (m2)	0, 0,0
	Ehitise osade pind kokku (m2)	43,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	2
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	0