

## Kelder (EHR kood 112001554)

### Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kirivere küla, Südre
Ehitisregistri kood	112001554
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	kelder
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta	on oletuslik

### Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, mitteeluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Elamu, kooli vms abihoone (12744) 29,3
<b>Eluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>
<b>Mitteeluruumide pind kokku</b>	<b>29,3</b>

**Ehitise mõõtmed**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Ehitisealune pind (m2)	48,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	29,3
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	107,0
Maapealse osa maht (m3)	

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	looduslik kivi
Välisseina liik	looduslik kivi
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	muu: vahelaed/91/
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	muu: vahelaed/91/
Katusekatte materjali liik	

**Ehitise tehnilised näitajad**

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	puudub
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistasiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallika liik	puudub
Energiaallika liik	puudub
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	0

**Ehitise asukoht**

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6502029.18 599376.98 2. 6502038.68 599372.83 3. 6502036.36 599367.52 4. 6502026.86 599371.67 5. 6502029.18 599376.98
	Kuju aadressid	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kirivere küla, Södre

**Ehitisel on 1 kuju**