

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	116066030
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Saun
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Harju maakond, Kuusalu vald, Suru küla, Keskla
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	56,9
Maapealse osa alune pind (m ²)	56,9
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0
Kõrgus (m)	6,4
Pikkus (m)	8
Laius (m)	5,6
Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	23,7
Kõetav pind (m ²)	23,7
Maht (m ³)	231
Maapealse osa maht (m ³)	231
Üldkasutatav pind (m ²)	0
Tehnopind (m ²)	0

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12744	Elamu, kooli vms abihoone		23.7
KOKKU (m ²)			23.7

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
35206:002:0247	Harju maakond, Kuusalu vald, Suru küla, Keskla

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6587968.49	599232.66	2. 6587976.77	599228.86	3. 6587973.72	599222.21

X	Y	X	Y	X	Y
4. 6587965.44	599226.00	5. 6587968.49	599232.66		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone	saun	Harju maakond, Kuusalu vald, Suru küla, Keskla

Ruumikuju nr

1

Üldandmed

Ruumikuju kood	116066030
Ruumikuju nimetus	saun
Nähtus	HOONE

ADS andmed

ADS-OID	ME00960646
ADS vers.id	7444846
ADS liik	ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp	pind
Geomeetria moodustusviis	kaardistatud

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	monoliitne raudbetoon
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit (palk)
Välisseina liik	palk
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	katusekivi
Elektrisüsteemi liik	lokaalne: päikeseenergial põhinev, generaator
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanaliseerimise liik	lokaalne, mahuti
Soojusvarustuse liik	kohtküte, kahesüsteemne soojaveeboiler
Soojusallikas	päikesekollektor, ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), päikeseenergia
Ventilatsiooni liik	loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta)
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0