

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	120277791
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	kuur
Esmase kasutuselevõtu aasta	2003
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	71
Maapealsete korruste arv	1
Kõrgus (m)	3
Pikkus (m)	14,5
Laius (m)	4,9
Suletud netopind (m ²)	71
Maht (m ³)	195,3

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12744	Elamu, kooli vms abihoone		71
KOKKU (m ²)			71

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
91201:001:0167	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6499725.62	590436.64	2. 6499727.36	590430.58	3. 6499712.70	590426.36
4. 6499710.96	590432.41	5. 6499725.62	590436.64		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone	kuur	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood	120277791
Ruumikuju nimetus	kuur
Nähtus	HOONE

ADS andmed

ADS-OID	ME00987839
ADS vers.id	9209793
ADS liik	ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp	pind
Geomeetria moodustusviis	kaardistatud

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	postvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit
Välisseina liik	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puudub
Katusekatte materjal	plekk