

## Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

## Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	104034834
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Korterelamu ja perearstikeskus
Esmase kasutuselevõtu aasta	1939
Peamine kasutamise otstarve	11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitise koha-aadress	Tartu maakond, Elva vald, Ulila alevik, Kesk tn 4
Seisund	kasutusel

## Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m <sup>2</sup> )	186
Maapealsete korruste arv	3
Maa-aluste korruste arv	1
Suletud netopind (m <sup>2</sup> )	461,5
Maht (m <sup>3</sup> )	1 962
Üldkasutatav pind (m <sup>2</sup> )	152,5

## Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m <sup>2</sup> )	Mitteeluruumide pind (m <sup>2</sup> )
11222	Muu kolme või enama korteriga elamu	190.3	
12644	Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone		118.7
KOKKU (m <sup>2</sup> )		190.3	118.7

## Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
60502:003:0085	Tartu maakond, Elva vald, Ulila alevik, Kesk tn 4

## Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6471758.78	642364.52	2. 6471767.30	642373.73	3. 6471779.33	642362.56
4. 6471770.81	642353.38	5. 6471758.78	642364.52		

## Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Tartu maakond, Elva vald, Ulila alevik, Kesk tn 4

1/4 Allkiri \_\_\_\_\_

Ruumikuju nr  
1

## Üldandmed

Ruumikuju kood 104034834  
Nähtus HOONE

## ADS andmed

ADS-OID EE00767555  
ADS vers.id 8490688  
ADS liik EE

## Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind  
Geomeetria moodustusviis kaardistatud

## Konstruktsioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	HR oli muu
Välisseina välisviimistluse materjal	keraamiline tellis
Välisseina liik	tellis, väikeplokk
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	HR oli muu
Vahelagede kandva osa materjal	HR oli muu
Katusekatte materjal	katusekivi
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanaliseerimise liik	võrk
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallikas	ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	olemas

## Täiendavad andmed

Liftide arv 0

## Eluruumi andmed

Eluruumi nr	Eluruumi sissepääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Eluruumi köetav pind (m <sup>2</sup> )	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m <sup>2</sup> )
	Gaasi-paigaldise olemasolu	Pesemisvõimalus	Tualett	Soojusvarustuse liik	Soojusallikas	Energiaallikas	Adress

Eluruumi nr	Eluruumi sissepääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Eluruumi köetav pind (m <sup>2</sup> )	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m <sup>2</sup> )
	Gaasi-paigaldise olemasolu	Pesemis-võimalus	Tualett	Soojus-varustuse liik	Soojus-allikas	Energia-allikas	Aadress
1	2	2	55.4	55.4	1		
	puudub	vann/dušš	vesiklosett, tualett hoones või kinnistul	kohtküte	ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Kesk tn 4
2	2	3	58.7	58.7	1		
	puudub	vann/dušš	vesiklosett, tualett hoones või kinnistul	kohtküte	ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Kesk tn 4
3	3	2	52.9	52.9	1		
	puudub	vann/dušš	vesiklosett, tualett hoones või kinnistul	kohtküte	ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Kesk tn 4
4	3	1	23.3	23.3	1		
	puudub	vann/dušš	vesiklosett, tualett hoones või kinnistul	kohtküte	ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Kesk tn 4

Kokku eluruumide pind (m<sup>2</sup>) 190.3  
 Kokku elurume 4

### Mitteeluruumi andmed

Mitte-eluruumi nr	Mitteeluruumi nimetus	Mitte-eluruumi sissepääsu korrus	Mitte-eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Mitte-eluruumi köetav pind (m <sup>2</sup> )	Rõdude pind (m <sup>2</sup> )

Mitte- elu- ruumi nr	Mitteeluruumi nimetus		Mitte- eluruumi sissepääsu korrus	Mitte- eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Mitte- eluruumi kõetav pind (m <sup>2</sup> )	Rõdude pind (m <sup>2</sup> )
	Kasutamise otstarve	Gaasi- paigaldise olemasolu	Mitte- eluruumi soojus- varustuse liik	Mitte- eluruumi soojus- allikas	Mitte- eluruumi energia- allikas	Aadress
5	perearstikeskus		1	118.7	118.7	
	ambulatoorse arstiabi osutamise hoone	puudub	kohtküte	soojuspump , ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), õhusoojus + elekter	Kesk tn 4

Kokku mitteeluruumide pind (m<sup>2</sup>)

118.7

Kokku mitteeluruume

1