

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	120842634
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	kuur
Esmase kasutuselevõtu aasta	1950
Peamine kasutamise otstarve	12744 Elamu, kooli vms abihoone
Ehitise koha-aadress	Võru maakond, Võru vald, Hargi küla, Rohtmetsa
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	80
Maapealse osa alune pind (m ²)	80
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	0
Kõrgus (m)	4,4
Pikkus (m)	8,4
Laius (m)	6,4
Suletud netopind (m ²)	45,2
Maht (m ³)	1 182,2

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12744	Elamu, kooli vms abihoone		45.2
KOKKU (m ²)			45.2

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
76702:001:0053	Võru maakond, Võru vald, Hargi küla, Rohtmetsa

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6418108.29	657189.14	2. 6418111.92	657182.76	3. 6418103.81	657178.15
4. 6418100.19	657184.54	5. 6418108.29	657189.14		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
-----	--------	----------------------	---------

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone	kuur	Võru maakond, Võru vald, Hargi küla, Rohtmetsa

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood	120842634
Ruumikuju nimetus	kuur
Nähtus	HOONE

ADS andmed

ADS-OID	ME03658085
ADS vers.id	9184618
ADS liik	ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp	pind
Geomeetria moodustusviis	kaardistatud

Konstruksioonid ja materjalid

Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit (vooder), puit (palk)
Välisseina liik	laudis
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	plekk
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanalisatsiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallikas	puudub
Energiaallikas	puudub
Ventilatsiooni liik	puudub
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub