

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood 112030885
Ehitise liik hoone
Ehitise nimetus elamu
Peamine kasutamise otstarve 11101 Üksikelamu
Ehitise koha-aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10
Seisund lammutatud

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m²) 167
Maapealsete korruste arv 2
Suletud netopind (m²) 233,1
Maht (m³) 877

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
11101	Üksikelamu	195.2	
KOKKU (m ²)		195.2	

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
91201:001:0167	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6499738.79	590409.21	2. 6499741.60	590400.51	3. 6499723.29	590394.59
4. 6499720.47	590403.29	5. 6499738.79	590409.21		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone	elamu	Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Tallinna tn 10

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

ADS andmed	Ruumikuju kood	112030885
	Ruumikuju nimetus	elamu
	Nähtus	HOONE
Geomeetria	ADS-OID	EE01084187
	Ruumikuju tüüp	pind
	Geomeetria moodustusviis	digitud

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina liik	puit
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	puit/laast
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanaliseerimise liik	puudub
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallikas	ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0

Eluruumi andmed

Eluruumi nr	Eluruumi sissepääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m ²)	Eluruumi köetav pind (m ²)	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²)
	Gaasi-paigaldise olemasolu	Pesemisvõimalus	Tualett	Soojusvarustuse liik	Soojusallikas	Energiaallikas	Aadress
	1	8	195.2		1		
		puudub		kohtküte	ahi, kamin, pliit	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Tallinna tn 10

Kokku eluruumide pind (m ²)	195.2
Kokku eluruume	1