

Turismiinfokeskus (EHR kood 105001484)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Karja tn 15
Ehitisregistri kood	105001484
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Turismiinfokeskus
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1880
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m2)	Muu teenindushoone (12339) 107,5
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteiluruumide pind kokku	107,5

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	69,3
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	106,4
Suletud netopind (m2)	107,5
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	6,9
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	8,5
Laius (m)	12,1
Sügavus (m)	
Maht (m3)	428,6
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	looduslik kivi; puit; muu: kandekont/90/
Välisseina liik	looduslik kivi; puit; muu: valissein/90/
Välisseina välisviimistluse materjali liik	krohv
Vahelagede kandva osa materjali liik	monoliitne raudbetoon; puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	monoliitne raudbetoon; puit
Katusekatte materjali liik	katusekivi

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanalistatsiooni liik	võrk
Soojusvarustuse liik	kohtküte; kaugküte
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit; katel; kaugküte
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	loomulik ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	
Liftide arv	0

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	turismiinfokeskus
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6534267.35 473321.37 2. 6534270.35 473304.79 3. 6534260.26 473309.41 4. 6534266.02 473321.98 5. 6534267.35 473321.37
	Kuju aadressid	Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Karja tn 15

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Mitteeluruum
	Sissepääsu korrus	
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: turismiinfokeskus
	Ehitise osa nimetus	Turismiinfokeskus
	Kasutamise otstarve	Muu teenindushoone
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	107,5
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Gaasipaigaldis	
	Soojusvarustuse liik	
	Soojusallika liik	
	Energiaallika liik	
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	0,0
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	1,107,5
	Ehitise osade pind kokku (m2)	107,5
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	0
	Köökide arv	0
	Avatud köökide arv	0