

Üksikelamu (EHR kood 120572291)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõuga küla, Koolimaja
Ehitisregistri kood	120572291
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Üksikelamu
Omandi liik	kinnisasi
Kultuuriväärtus	
Kaitsekategooria	
Esmane kasutusaasta	1936
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m2)	Üksikelamu (11101) 374,1
Eluruumide pind kokku	374,1
Mitteeluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	246,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	0,0
Suletud netopind (m2)	374,0
Üldkasutatav pind (m2)	0,0
Tehnopind (m2)	0,0
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	8,0

Näitaja	EHR andmed
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m)	18,2
Laius (m)	12,7
Sügavus (m)	
Maht (m3)	1 349,0
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	palk
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puit (vooder)
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	plaatmaterjal (seal hulgas tsementkiudplaat)

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanalistatsiooni liik	lokaalne, puhasti
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	loomulik ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	
Liftide arv	

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	Sotsiaalmaja
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6560781.18 691937.93 2. 6560773.07 691920.67 3. 6560760.61 691926.53 4. 6560768.72 691943.78 5. 6560770.71 691942.85 6. 6560771.85 691945.28 7. 6560776.31 691943.18 8. 6560775.17 691940.75 9. 6560781.18 691937.93
	Kuju aadressid	Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõuga küla, Koolimaja

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Sotsiaalmaja
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	374,1
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Gaasipaigaldis	
	Soojusallika liik	
	Energiaallika liik	
	Ehitise osa tüüp	Eluruum

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Sotsiaalmaja
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	374,0
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	8
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Gaasipaigaldis	
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	2, 748,1
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	0, 0,0
	Ehitise osade pind kokku (m2)	748,1
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	8
	Köökide arv	0
	Avatud köökide arv	0