

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	107005877
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Muuseum
Esmase kasutuselevõtu aasta	1917
Peamine kasutamise otstarve	12621 Muuseum, kunstigalerii
Ehitise koha-aadress	Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lembitu pst 5
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	395
Maapealsete korruste arv	2
Suletud netopind (m ²)	513,6
Maht (m ³)	2 493

Märkused ehitise kohta

Andmed hooneregistris kontrollitud.

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12621	Muuseum, kunstigalerii		505.7
KOKKU (m ²)			505.7

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
56601:003:0042	Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lembitu pst 5

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6528705.69	590075.56	2. 6528714.33	590068.06	3. 6528691.22	590041.38
4. 6528682.57	590048.87	5. 6528705.69	590075.56		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Lembitu pst 5

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood 107005877
Nähtus HOONE

ADS andmed

ADS-OID ME00839424
ADS vers.id 7876249
ADS liik ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind
Geomeetria kaardistatud
moodustusviis

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruksioonide materjal looduslik kivi

Välisseina välisviimistluse materjal krohv

Välisseina liik looduslik kivi

Katuste ja katuselagede kandva osa materjal puit

Vahelagede kandva osa materjal puit

Katusekatte materjal plekk

Elektrisüsteemi liik võrk

Veevarustuse liik võrk

Kanaliseerimise liik võrk

Soojusvarustuse liik kaugküte

Soojusallikas katel

Energiaallikas vedelkütus

Võrgu- või mahutigaasi olemasolu puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0