

## Kuur (EHR kood 116041282)

### Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise liik	Hoone
Ehitise nimetus	Kuur
Ehitisregistri kood	116041282
Omandi liik	kinnisasi
Ehitise seisund	Olemas
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Harju maakond, Kose vald, Harmi küla, Harmi kool

### Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m <sup>2</sup> )	
Kasutamise otstarve, mitteeluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Elamu, kooli vms abihoone (12744) 65,2
<b>Eluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>
<b>Mitteeluruumide pind kokku</b>	<b>65,2</b>

**Ehitise mõõtmed**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Ehitisealune pind (m2)	68,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	65,2
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	208,0
Maapealse osa maht (m3)	

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Vundamendi liik	vaivundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	
Katusekatte materjali liik	eterniit

**Ehitise tehnilised näitajad**

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistasiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallika liik	puudub
Energiaallika liik	puudub
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	0

**Ehitise asukoht**

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6553992.15 568995.99 2. 6553984.41 569012.28 3. 6553990.26 569015.07 4. 6553998.01 568998.78 5. 6553992.15 568995.99
	Kuju aadressid	Harju maakond, Kose vald, Harmi küla, Harmi kool

**Ehitisel on 1 kuju**