

Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood	120554304
Ehitise liik	hoone
Ehitise nimetus	Pumbahoone
Esmase kasutuselevõtu aasta	1973
Peamine kasutamise otstarve	12746 Kaevumaja
Ehitise koha-aadress	Tartu maakond, Elva vald, Kaarlijärve küla, Kalda
Seisund	kasutusel

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	204,6
Maapealsete korruste arv	1
Kõrgus (m)	3,6
Pikkus (m)	37
Laius (m)	5,5
Suletud netopind (m ²)	172,9
Maht (m ³)	726,4

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12746	Kaevumaja		172.9
KOKKU (m ²)			172.9

Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
66601:001:0233	Tartu maakond, Elva vald, Kaarlijärve küla, Kalda

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6461048.65	626613.56	2. 6461049.27	626607.96	3. 6461012.80	626603.94
4. 6461012.18	626609.54	5. 6461048.65	626613.56		

Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Tartu maakond, Elva vald, Kaarlijärve küla, Kalda

Ruumikuju nr
1

Üldandmed

Ruumikuju kood 120554304
Nähtus HOONE

ADS andmed

ADS-OID ME01119460
ADS vers.id 9867141
ADS liik ME

Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind
Geomeetria moodustusviis kaardistatud

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	tellis, tellis, väikeplokk
Välisseina välisviimistluse materjal	puudub
Välisseina liik	tellis, väikeplokk
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon
Vahelagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon
Katusekatte materjal	bituumen või PVC plaat või rullmaterjal
Elektrisüsteemi liik	puudub
Veevarustuse liik	puudub
Kanaliseerimise liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallikas	puudub
Energiaallikas	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub