

## Internaadihoone (EHR kood 103019298)

### Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Kooli tee 1
Ehitisregistri kood	103019298
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Internaadihoone
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1939
Esmase kasutuselevõtu aasta	jah
	on oletuslik

### Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m2)	Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele (11321),
<b>Eluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>
<b>Mitteeluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>

**Ehitise mõõtmed**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Ehitisealune pind (m2)	328,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	277,9
Üldkasutatav pind (m2)	50,9
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	
Laius (m)	
Sügavus (m)	
Maht (m3)	1 102,0
Maapealse osa maht (m3)	

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puit
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	eterniit

## Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanalistasiooni liik	lokaalne
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	olemas
Liftide arv	0

## Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	internaadihoone
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6445939.97 559972.22 2. 6445944.51 559957.68 3. 6445919.30 559949.81 4. 6445917.77 559954.68 5. 6445921.14 559955.73 6. 6445918.13 559965.39 7. 6445939.97 559972.22
	Kuju aadressid	Pärnu maakond, Saarde vald, Allikukivi küla, Kooli tee 1

## Ehitisel on 1 kuju

**Ehitise osad**

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Eluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: internaadihoone
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	201,3
	Köetav pind (m2)	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	7
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	olemas
	Pesemisvõimaluse liik	vann/dušš
	Gaasipaigaldis	
	Soojusvarustuse liik	kohtküte
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
<b>Kokku</b>		
	Kokku eluruume, pind (m2)	1, 201,3
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	0, 0,0
	Ehitise osade pind kokku (m2)	201,3
	Köetav pind (m2)	0,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	7
	Köökide arv	1
	Avatud köökide arv	0