

## Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

## Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood **114018766**  
Ehitise liik **hoone**  
Ehitise nimetus **SAUN**  
Esmase kasutuselevõtu aasta **1966**  
Peamine kasutamise otstarve **12744 Elamu, kooli vms abihoone**  
Ehitise koha-aadress **Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nõmme küla, Volli**  
Seisund **kasutusel**

## Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m<sup>2</sup>) 26  
Maapealsete korruste arv 1  
Suletud netopind (m<sup>2</sup>) 19,7  
Maht (m<sup>3</sup>) 61

## Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m <sup>2</sup> )	Mitteeluruumide pind (m <sup>2</sup> )
12744	Elamu, kooli vms abihoone		19.7
KOKKU (m <sup>2</sup> )			<b>19.7</b>

## Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
65701:002:0634	Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nõmme küla, Volli

## Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6518378.73	667560.20	2. 6518380.13	667559.63	3. 6518381.27	667562.39
4. 6518386.20	667560.37	5. 6518383.44	667553.64	6. 6518377.10	667556.24
7. 6518378.73	667560.20				

## Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Jõgeva maakond, Mustvee vald, Nõmme küla, Volli

Ruumikuju nr  
1

### Üldandmed

Ruumikuju kood 114018766  
Nähtus HOONE

### ADS andmed

ADS-OID ME01140427  
ADS vers.id 9329718  
ADS liik ME

### Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind  
Geomeetria moodustusviis kaardistatud

## Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit
Välisseina liik	puit
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	puit
Katusekatte materjal	eterniit
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanaliseerimise liik	puudub
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallikas	ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

### Täiendavad andmed

Liftide arv 0