

## Omandi liik

Omandi liik kinnisasi

## Ehitise üldandmed

Ehitisregistri kood 108040935  
Ehitise liik hoone  
Ehitise nimetus Kauplus-söökla  
Esmase kasutuselevõtu aasta 1980  
Peamine kasutamise otstarve 12311 Kaubandushoone  
Ehitise koha-aadress Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 8  
Seisund kasutusel

## Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m<sup>2</sup>) 905  
Maapealsete korruste arv 2  
Suletud netopind (m<sup>2</sup>) 1 434,8  
Maht (m<sup>3</sup>) 5 596

## Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m <sup>2</sup> )	Mitteeluruumide pind (m <sup>2</sup> )
12311	Kaubandushoone		1240.5
KOKKU (m <sup>2</sup> )			1240.5

## Ehitise asukoht

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
16101:002:0172	Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 8

## Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6547556.87	637544.25	2. 6547579.61	637521.95	3. 6547554.42	637496.27
4. 6547553.35	637497.32	5. 6547550.32	637494.23	6. 6547542.00	637502.38
7. 6547544.71	637505.14	8. 6547541.92	637507.86	9. 6547549.62	637515.71
10. 6547542.36	637522.82	11. 6547549.19	637529.78	12. 6547545.87	637533.03
13. 6547556.87	637544.25				

## Ruumikujud

Jrk	Nähtus	Ruumikuju üldnimetus	Aadress
1	hoone		Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik, Pargi tn 8

Ruumikuju nr  
1

### Üldandmed

Ruumikuju kood 108040935  
Nähtus HOONE

### ADS andmed

ADS-OID ME00861700  
ADS vers.id 9129829  
ADS liik ME

### Geomeetria

Ruumikuju tüüp pind  
Geomeetria moodustusviis kaardistatud

Elektrisüsteemi liik puudub  
Veevarustuse liik puudub  
Kanaliseerimise liik puudub  
Soojusvarustuse liik puudub  
Soojusallikas puudub  
Energiaallikas puudub  
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu puudub

### Täiendavad andmed

Liftide arv 0