

## Magamiskorpus (EHR kood 105015131)

### Ehitise üldinfo

| Näitaja                     | EHR andmed  |
|-----------------------------|---|
| Ehitise aadress             | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tuksi küla / Bergsby, Villa |
| Ehitisregistri kood         | 105015131   |
| Ehitise liik                | Hoone   |
| Ehitise seisund             | Olemas  |
| Ehitise nimetus             | Magamiskorpus   |
| Omandi liik                 | kinnisasi   |
| Esmane kasutusaasta         |   |
| Esmase kasutuselevõtu aasta | on oletuslik  |

### Ehitise kasutamise otstarbed

| Näitaja                                      | EHR andmed                       |
|--|----------------------------------|
| Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m2) | Muu spordihoone (12659)<br>193,4 |
| <b>Eluruumide pind kokku</b>                 | <b>0,0</b>                       |
| <b>Mitteiluruumide pind kokku</b>            | <b>193,4</b>                     |

**Ehitise mõõtmed**

| <b>Näitaja</b>                | <b>EHR andmed</b> |
|-------------------------------|-------------------|
| Ehitisealune pind (m2)        | 123,0             |
| Maapealse osa alune pind (m2) |                   |
| Köetav pind (m2)              |                   |
| Suletud netopind (m2)         | 193,4             |
| Üldkasutatav pind (m2)        |                   |
| Tehnopind (m2)                |                   |
| Maapealsete korruste arv      | 3                 |
| Maa-aluste korruste arv       |                   |
| Kõrgus (m)                    |                   |
| Absoluutne kõrgus (m)         |                   |
| Pikkus (m2)                   |                   |
| Laius (m)                     |                   |
| Sügavus (m)                   |                   |
| Maht (m3)                     | 674,0             |
| Maapealse osa maht (m3)       |                   |

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

| <b>Näitaja</b>  | <b>EHR andmed</b>   |
|---|---------------------|
| Vundamendi liik   | madalvundament      |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik | muu: kandekunst/90/ |
| Välisseina liik   | muu: valissein/90/  |
| Välisseina välisviimistluse materjali liik              | puit                |
| Vahelagede kandva osa materjali liik                    | puit                |
| Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik         | puit                |
| Katusekatte materjali liik                              | eterniit            |

**Ehitise tehnilised näitajad**

| Näitaja               | EHR andmed  |
|-----------------------|---|
| Elektrisüsteemi liik  | võrk  |
| Veevarustuse liik     | puudub  |
| Kanalistasiooni liik  | puudub  |
| Soojusvarustuse liik  | kohtküte  |
| Soojusallika liik     | ahi, kamin, pliit                                       |
| Energiaallika liik    | tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt) |
| Ventilatsiooni liik   |   |
| Jahutussüsteemi liik  |   |
| Võrgu- või mahutigaas |   |
| Liftide arv           | 0   |

**Ehitise asukoht**

| Kuju nr | Näitaja                  | EHR andmed  |
|---------|--------------------------|---|
| 1       | Nimetus                  |   |
|         | Geomeetria moodustusviis | Kaardistatud  |
|         | Tüüp                     | Pind  |
|         | Koordinaadid             | 1. 6559922.83 473630.54<br>2. 6559917.15 473634.96<br>3. 6559916.91 473637.99<br>4. 6559918.03 473639.43<br>5. 6559920.61 473639.41<br>6. 6559923.82 473643.54<br>7. 6559925.02 473642.61<br>8. 6559927.37 473645.63<br>9. 6559934.42 473640.15<br>10. 6559928.85 473633.00<br>11. 6559926.29 473634.99<br>12. 6559922.83 473630.54 |
|         | Kuju aadressid           | Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tuksi küla / Bergsby, Villa   |

**Ehitisel on 1 kuju**

**Ehitise osad**

| Osa nr       | Näitaja                         | EHR andmed      |
|--------------|---------------------------------|-----------------|
|              | Ehitise osa tüüp                | Mitteeluruum    |
|              | Sissepääsu korrus               |                 |
|              | Ehitise kuju, kus hooneosa asub | 1               |
|              | Ehitise osa nimetus             | Magamiskorpus   |
|              | Kasutamise otstarve             | Muu spordihoone |
|              | Hooneosa aadress                |                 |
|              | Ehitise osa pind (m2)           | 193,4           |
|              | Köetav pind (m2)                |                 |
|              | Rõdude ja lodžade pind (m2)     |                 |
|              | Tubade arv                      |                 |
|              | Köökide arv                     |                 |
|              | Avatud köökide arv              |                 |
|              | Tualettruumi liik               |                 |
|              | Pesemisvõimaluse liik           |                 |
|              | Gaasipaigaldis                  |                 |
|              | Soojusvarustuse liik            |                 |
|              | Soojusallika liik               |                 |
|              | Energiaallika liik              |                 |
| <b>Kokku</b> |                                 |                 |
|              | Kokku eluruume, pind (m2)       | 0,0             |
|              | Kokku mitteeluruume, pind (m2)  | 1,193,4         |
|              | Ehitise osade pind kokku (m2)   | 193,4           |
|              | Köetav pind (m2)                | 0,0             |
|              | Rõdude ja lodžade pind (m2)     | 0,0             |
|              | Tubade arv                      | 0               |
|              | Köökide arv                     | 0               |
|              | Avatud köökide arv              | 0               |