

## Ait (EHR kood 120291692)

### Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Võru maakond, Rõuge vald, Luutsniku küla, Lätte
Ehitisregistri kood	120291692
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Ait
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	1925
Esmase kasutuselevõtu aasta	ei on oletuslik

### Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m <sup>2</sup> )	Toiduainete laohoone (12521), 47,5
<b>Eluruumide pind kokku</b>	<b>0,0</b>
<b>Mitteiluruumide pind kokku</b>	<b>47,5</b>

**Ehitise mõõtmed**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Ehitisealune pind (m2)	56,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	47,5
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	4,9
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	11,5
Laius (m)	4,9
Sügavus (m)	
Maht (m3)	124,0
Maapealse osa maht (m3)	

**Ehitise konstruktsioonid ja materjalid**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Vundamendi liik	muu: postvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	puit
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puudub
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	eterniit

**Ehitise tehnilised näitajad**

<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
Elektrisüsteemi liik	puudub
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistasiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	puudub
Soojusallika liik	puudub
Energiaallika liik	puudub
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	

**Ehitise asukoht**

<b>Kuju nr</b>	<b>Näitaja</b>	<b>EHR andmed</b>
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	
	Tüüp	
	Koordinaadid	
	Kuju aadressid	Võru maakond, Rõuge vald, Luutsniku küla, Lätte

**Ehitisel on 1 kuju**