

Saun (EHR kood 120851577)

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise aadress	Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Ratta tee 3
Ehitisregistri kood	120851577
Ehitise liik	Hoone
Ehitise seisund	Olemas
Ehitise nimetus	Saun
Omandi liik	kinnisasi
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta	on oletuslik

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed
Kasutamise otstarve, mitteiluruumi pind (m2)	Elamu, kooli vms abihoone (12744) 16,0
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteiluruumide pind kokku	16,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	EHR andmed
Ehitisealune pind (m2)	23,6
Maapealse osa alune pind (m2)	23,6
Köetav pind (m2)	16,0
Suletud netopind (m2)	16,0
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	1
Maa-aluste korruste arv	0
Kõrgus (m)	4,7
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m2)	5,9
Laius (m)	4,0
Sügavus (m)	
Maht (m3)	59,0
Maapealse osa maht (m3)	59,0

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed
Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit
Välisseina liik	palk
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puit (palk)
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit
Katusekatte materjali liik	plaatmaterjal (seal hulgas tsementkiudplaat)

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	puudub
Kanalistatsiooni liik	puudub
Soojusvarustuse liik	kohtküte
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Ventilatsiooni liik	loomulik ventilatsioon (sh ilma loomuliku tõmbe lõõrideta)
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaas	puudub
Liftide arv	

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed
1	Nimetus	Saun
	Geomeetria moodustusviis	Kaardistatud
	Tüüp	Pind
	Koordinaadid	1. 6440140.96 680434.29 2. 6440146.62 680430.68 3. 6440144.04 680426.65 4. 6440138.39 680430.26 5. 6440140.96 680434.29
	Kuju aadressid	Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Ratta tee 3

Ehitisel on 1 kuju

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed
	Ehitise osa tüüp	Mitteeluruum
	Sissepääsu korrus	1
	Ehitise kuju, kus hooneosa asub	1: Saun
	Ehitise osa nimetus	Saun
	Kasutamise otstarve	Elamu, kooli vms abihoone
	Hooneosa aadress	
	Ehitise osa pind (m2)	16,0
	Köetav pind (m2)	16,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	
	Tubade arv	
	Köökide arv	
	Avatud köökide arv	
	Tualettruumi liik	
	Pesemisvõimaluse liik	
	Gaasipaigaldis	puudub
	Soojusvarustuse liik	kohtküte
	Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit
	Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
Kokku		
	Kokku eluruume, pind (m2)	0,0
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	1,0
	Ehitise osade pind kokku (m2)	16,0
	Köetav pind (m2)	16,0
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0
	Tubade arv	0
	Köökide arv	0
	Avatud köökide arv	0